Hochspannungsleitung gerissen

2014-03-16 15:30 von Wolfgang Rinner

Sturm beschädigte die 20 kV-Hochspannungsleitung in die Klamm

Ein umstürzender Baum zerstörte auf der Straßenkreuzung in die Klamm die Hochspannungsleitung. Die Feuerwehr St. Radegund sicherte die betroffene Straßenkreuzung bis zur Freischaltung der gerissenen Leitungsseile durch das Energieversorgungsunternehmen.