

Kanalverstopfung

2011-07-24 13:05 von Wolfgang Rinner

Überschwemmter Keller durch Rückstau im Abwasserkanal

Die Feuerwehr St. Radegund rückte mit KRF-B und TLF zu einem überschwemmten Keller auf den Schöckl aus.

In der Schwaigen musste der Abwasserkanal mittels Kanalkatze durchgespült werden, da sich bereits ein Rückstau gebildet hatte, der bis in den Keller eines Wohnhauses zurück reichte.